

## Rapport d'intervention n° 171099\_25022510

ClientJOUÉ CLUBType de l'interventionDépannageSiteJOUÉ CLUBDate d'Intervention26/02/2025 14:30Adresse41 avenue DescartesTechnicienARFEL Alexandre

Ville (CP) Saint-Médard-en-Jalles (33160)
Equipement 52633 - Porte automatique

Description S250408 / Remplacement de l'élastique antipanique

## Compte-rendu d'intervention

## Bon d'intervention

Info Porte	
Nom	Porte automatique entrée
Marque	portalp
Type de mécanisme	
Année	
Configuration	EB
Vantaux	P30
Etiquette matricule	
Travaux effectués	Remplacement du sandov suivant devis Reglages Essais
Porte laissée Hors-Service ?	
A reprogrammer ?	
A prévoir	
Conditions de règlements	A réception de facture
Signature	oui
Nom du client	Desbarats
Fonction	Responsable
Commentaires du client	
Signature	
Main d'oeuvre	1.5
Déplacement	0.75